



AMARAN

Bahasa Inggeris akan diutamakan

RISIKO

- Ketoksikan rendah dalam bentuk pepejal.
- Penyedutan habuk zink dan asap boleh menyebabkan demam asap logam, keadaan ini boleh bertahan 24-48 jam dalam kes-kes yang paling teruk.

KESELAMATAN

- Semua jongkong mesti disimpan kering dan bersih. Jongkong mesti dipanaskan terlebih dahulu sebelum menambah logam cair, dan tidak menambah jongkong kotor atau lembap, ia boleh menyebabkan logam lebur percikan atau meletup.
- Jangan bernafas asap atau habuk.
- Pakai sarung tangan, pakaian, perlindungan muka dan/atau perlindungan pernafasan mengikut kesesuaian.

API

- Tidak mudah terbakar atau tidak mudah terbakar dalam bentuk pepejal.
- Debu zink boleh menjadi mudah terbakar jika terdedah kepada haba dan api dan boleh menyala secara spontan di udara apabila kering.

Semua jongkong mesti dikendalikan dan digunakan dengan betul mengikut arahan, yang boleh didapati di www.genesisalloys.com/Value-AddedServices. Kegagalan mematuhi arahan boleh menyebabkan kerosakan atau kerugian.